

Ingegerdsbladet

Nr 5-2010

årgång nr 11



Fläktlarm (blinkande röd lampa)

Detta är ett 6 månaders larm, som tillverkaren har infört utan att vi eller någon känt till detta. GK-Service kommer att gå runt och programmera om mjukvaran i fläktarna, så att vi skall slippa detta problem i fortsättningen. *Du kan använda fläkten som vanligt!*

Värmeproblemet

Under v 16 kommer GK-Service att "göra" ett provhus (41 A-C). När detta är gjort kommer vi att planera för genomförandet. Det kan bli någon dag utan värme i elementen under v 16 och ev. kan Du behöva lufta elementen när vattnet fylls på igen. *Mer information kommer att lämnas vid samlingen på städdagen den 24/4.*

Under måndagen den 19/4 kommer även vattnet vara avstängt under ett par timmar. Tyvärr kan vi inte var mer exakta i tidsangivelsen.

**Välkomna ut och hjälp till
på städlördagen den 24/4.
Dels får vi fint till Valborg och så får Du
mer information om värmeprojektet.**

VISSA SAKER ÄR VIKTIGA ATT KÄNNA TILL:

DET ÄR HELT FÖRBJUDET

- **ATT ÄNDRA NÅGOT SOM RÖR VÄRMENLEDNING/ELEMENT o.dyl. UTAN STYRELSENS GODKÄNNANDE.**
- **ATT ÄNDRA I KONTAKTERNA TILL COMHEM (TRE HÅL I VÄGGEN) ELLER ANSLUTA NÅGOT, SOM INTE ÄR GODKÄNT AV COMHEM.**
- **ATT TA NER ELLER ÄNDRA I EN BÄRANDE VÄGG. En ändring skall godkännas av styrelsen (ritning och beräkning skall lämnas in). Övriga väsentliga ändringar skall meddelas styrelsen. Se § 31 i föreningens stadgar.**

”Vår bostadsrättsförening blir inte bättre, än vad Du själv gör den till!”